

# → CHAPELLE DE CAMPNEUSEVILLE

## Réhabilitation

CAMPNEUSEVILLE (76)



ANNÉE DE LIVRAISON → 2016

### → MISSION / DESCRIPTION

Traitement des fissures avec scellement  
barres inox dans les joints entre moules  
de fonderie

- Réalisation du parvis en briques de  
pays
- Réalisation de la voiries au cimetière

### → SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

Requalification des abords de la chapelle  
Notre Dame




TRAVAUX  
PUBLICS




CONSTRUCTION



DÉCONSTRUCTION  
DÉSAMIANTAGE  
DEPOLLUTION




EAU



DÉCONSTRUCTION  
DÉSAMIANTAGE  
DEPOLLUTION



IMMOBILIER



MATÉRIAUX  
&  
INDUSTRIES



ÉNERGIE

→ SECTEURS D'ACTIVITÉ : Terrassement / Génie civil

→ TYPE DE MARCHÉ : Public

→ MONTANT DES TRAVAUX : 157 800 € HT

→ M<sup>e</sup> D'OUVRAGE : Commune de Campneuseville

→ M<sup>e</sup> D'ŒUVRE : Diagonale Environnement